СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ АРРА

Параметры	APPA										
	iMeter3	62	67	80H	82RH	91	97	103N	107N	207	305
Изм. напряжение пост./перем., В	600/ 600	1000/ 750	600/ 600	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750	1000/ 750
Изм. тока пост./перем., А	- / -	20/20	20/20	10/10	10/10	20/20	20/20	10/10	10/10	20/20	20/20
Погрешность на пост. напряжении, %	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,06	0,06	0,06
Диапазон частот по перем. напряж., кГц	0,05-0,5	0,05-0,5	0,04-0,4	0,04-0,5	0,04-0,5	0,04-0,5	0,04-0,5	0,04-1	0,04-100	0,04-100	0,05-100
Изм. сопротивл., МОм	40	20	30	40	40	20	30	40	2000	40	40
Реж. «прозвонка»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Диод-тест	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тест внешн. батареек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Измер. макс. значен.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изм. частоты, МГц	5	20	-	-	40	-	-	40	1	4	4
Тест уровней TTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изм. частоты при измер. уровня, кГц	-	-	-	-	0,5	-	-	1	100	100	100
Коэфф. заполнения имп-ми (скважность)	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Изм. индуктивн., Гн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изм. емкости, мкф	100	2000	-	-	40	-	-	40	40	10000	10000
h21э транзисторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	-	RS232	RS232	RS232	RS232
Изм. внешн. датчиками*	-	-	-	-	-	-	-	-	1200^0	1200^0	1200^0
Изм. ср. кв.значен. сигн. произв. формы	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
Цифровая шкала	+	+	+	+	+	+	+	+	2 шк.	3 шк.	3 шк.
Относит. уровень	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Макс. индиц. число	5000	2000	3200	3400	4000	2000	3200	4000	20000	4000, 40000	4000, 40000
Линейная шкала	-	-	65 сегм	70 сегм	82 сегм	-	65 сегм	82 сегм	42 сегм 2 пред.	80 сегм +измен	80 сегм +измен
Память «Hold»	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-
Запись в память	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Питание: напряжен., (тип элемента)	2x1,5 (СЦ)	2x1,5 (AAA)	2x1,5 (AAA)	2x1,5 (AAA)	9 (Крона)	9 (Крона)	2x1,5 (AAA)	2x1,5 (AAA)	9 (Крона)	универ.	9 (Крона)
Реж. выбора пред. измерения	A+P	A+P	A+P	A+P	A+P	P	A+P	A+P	A+P	A+P	A+P
Автовыключение, мин	30	10	10	10	30	30	10	30, блокир.	30, блокир.	1-60, блокир.	1-60, блокир.
Особенности, другие характеристики	мини	беск. индик. напр.	-	-	-	-	-	тахом.	-	-	-
Сертификат	-	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ	СИ