


# УРБ-П, УРБ-ПМ

## УРОВНЕМЕРЫ РЕГУЛЯТОРЫ БУЙКОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



ОКП 42 1422 8088

ТУ 4214-008-12176419-96

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уровнемеры регуляторы буйковые пневматические УРБ-П, УРБ-ПМ предназначены для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров производственных технологических процессов с целью выдачи информации в виде стандартного пневматического сигнала об уровне жидкости (УРБ-П) или границы раздела двух несмешивающихся жидкостей (УРБ-ПМ), находящихся под вакуумметрическим, атмосферным или избыточным давлением.

Уровнемеры внесены в Государственный реестр средств измерений под № 8320/1. Уровнемеры относятся к изделиям ГСП.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уровнемер эксплуатируется в условиях, установленных для исполнения УХЛ категории 3.1 или ХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70°C для исполнений УХЛ и ХЛ и от минус 10 до плюс 45°C для исполнения Т.

В линии, подводящей к уровнемерам воздух питания, должны быть установлены фильтр и стабилизатор давления воздуха.

Воздух питания должен быть подготовлен по классу загрязненности 0 в соответствии с ГОСТ 17433-80.

По устойчивости к механическим воздействиям уровнемеры выдерживают вибрацию частотой (10-55) Гц с амплитудой не более 0,035 мм.

Степень защиты уровнемеров от воздействия пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254-96.

Таблица 1

Условное обозначение и материалы деталей		Предельные значения диапазона измерения	Параметры измеряемой жидкости	
УРБ-П-1	ст. 20 12Х18Н10Т		Диапазон температур, °C	Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МПа
УРБ-П-2	ст. 20 12Х18Н10Т	0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0;	-50 +100 -200...-50 +100...+400	2,5; 4,0; 6,3; 10,0
УРБ-ПМ1		0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0;	-50; +100 -200...-50 +100...+400	2,5; 4,0;
УРБ-ПМ2	ст. 20 12Х18Н10Т	0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0;	-50; +100 -200...-50 +100...+400	2,5; 4,0;

Детали, контактирующие с контролируемой средой, в зависимости от ее агрессивности, изготавливаются из стали 20 или стали 12Х18Н10Т, что позволяет обеспечить высокое качество и надежность при долговременной эксплуатации.

Уровнемеры для внутригосударственных и экспортных поставок соответствуют требованиям ТУ 4214-008-12176419-96.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типоисполнения уровнемеров и материалы деталей, предельные значения диапазона измерений и параметры измеряемой жидкости указаны в таблице.

#### Примечания.

1. Буики уровнемеров изготавливаются неполированными. По требованию потребителя в технически обоснованных случаях буики изготавливаются полированными для измерения уровня вязких сред.

2. Уровнемеры УРБ-П2 и УРБ-ПМ2 в диапазоне температур от минус 200°C до минус 50°C, и от плюс 100°C до плюс 400°C с теплопроводящим кронштейном используются в качестве индикаторов уровня при давлении не более 4 МПа.

Уровнемеры могут быть настроены:

УРБ-П – на плотность измеряемой жидкости  
0,5–2,5 г/см<sup>3</sup>;

УРБ-ПМ – на разность плотностей в диапазоне плотностей контролируемых жидкостей от 0,5 до 2 г/см<sup>3</sup> 0,122–0,4 г/см<sup>3</sup>

Давление воздуха питания, кПа (кгс/см<sup>2</sup>) 140+14 (1,4+0,14)

Расход воздуха питания в установившемся режиме при нормальных условиях не более 3 л/мин.

Предел изменения выходного сигнала при изменении уровня жидкости от нижнего до верхнего предела измерения, кПа (кгс/см<sup>2</sup>) 20–100 (0,2–1)

Допустимая основная погрешность, %±0,5; ±1,0; ±1,5

Дальность передачи выходного сигнала по пневматической линии связи внутренним диаметром 6 мм, м 300

Масса, кг ст. табл. 1,2 к рис. 2

Кронштейны и присоединительные фланцы изготавливаются из стали 20 или 12Х18Н10Т;

Буйки и подвески изготавляются из стали 12Х18Н10Т.

Гарантийный срок – 1,5 года со дня ввода уровнемеров–регуляторов в эксплуатацию.

## КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия уровнемера основан на пневматической силовой компенсации выталкивающей силы, действующей на буек при изменении уровня контролируемой среды.




Рис. 1. Принципиальная схема уровнемера УРБ-П.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: уровнемер–регулятор, буек с подвеской, комплект монтажных частей, техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз. на 10 приборов, но не менее 1 экз. в один адрес, паспорт, комплект запасных частей и принадлежностей согласно ведомости ИНСУ 1.430. 004 ЗИ, ведомость комплекта запасных частей и принадлежностей ИНСУ 1.430.004 ЗИ.

## ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указать: полное наименование и типоисполнение уровнемера согласно структуре условного обозначения, климатическое исполнение, предельный диапазон измерения, плотность жидкости, давление измеряемой среды, наличие фланца и материал, предел допустимой основной погрешности, обозначение технических условий.

Примеры записей обозначения уровня при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

УРБ-П1 исполнения УХЛ на предельный диапазон измерения 10 м с плотностью жидкости 0,5 г/см<sup>3</sup>, давлением измеряемой среды 4 МПа с присоединительным фланцем типа 2–50–63 по ГОСТ 12815 из стали 12Х18Н10Т, с пределом допустимой основной погрешности +1%, с полированным буйком –

**УРБ-П1-УХЛ-10-0,5-4-12Х18Н10Т-1 типа  
2-50-63 по ГОСТ 12815, буек полированный**

УРБ-ПМ2 исполнения ХЛ на предельный диапазон измерения 1 м, с разностью плотностей двух сред 0,122 г/см<sup>3</sup>, давлением измеряемой среды 4 МПа, с присоединительным фланцем типа 4–150–40 по ГОСТ 12815 из стали 12Х18Н10Т, с пределом допустимой основной погрешности ±1%.

**УРБ-ПМ2-ХЛ-1-0,122-4-12Х18Н10Т-1 типа  
4-150-40, по ГОСТ 12815 –200...–50°C**

Для уровнемеров исполнения 2 по температуре необходимо указать температуру измеряемой среды.

По требованию заказчика, для применения уровнемера в вязких средах буйки поставляются полированными за отдельную плату.




Рис. 2. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры.

а – с кронштейном без теплоотводящих ребер;  
б – с кронштейном с теплоотводящими ребрами

Условное обозначение уровнемера	Рис	Предельное значение диапазона измерения или уровня границы раздела фаз, $H_2$ , м	Диапазон температур измеряемой среды, °C	Размеры, мм		Масса, кг (без буйка)	Примечание	
				H	H1			
УРБ-П1	2a	0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0	от -50 до +100	208	150	11		
УРБ-ПМ1		0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0						
УРБ-П2		0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0	от -200 до -50	656	590	16		
УРБ-ПМ2		0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0						
УРБ-П2	26	0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0	от +100 до +400	656	590	16		
УРБ-ПМ2		0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0						

