

Инфракрасный термометр (пирометр) AR-002Ki



предназначен для измерения температуры поверхности. Компактный, надежный и легкий в использовании. Прибор может производить безопасное измерение температуры горячих, опасных или труднодоступных объектов без контакта.

- Компактный и легкий в использовании прибор;
- Индикатор разряда батарей;
- Автоотключение.

Основные технические характеристики:

Параметры	Значение
Диапазон температур	-33...220 °С
Точность	±2% или ±2 °С
Разрешение	0,1 °С
Коэффициент излучения	0,95 (фиксированный)
Оптическое разрешение	1:1 (отношение расстояния к размеру пятна измерения)
Время отклика	»1 сек.
Температура окружающей среды	0...50°С
Питание	2 батарейки 1,5 В типа «таблетка»
Размеры	93x16x15 мм
Вес	38,5 г