ДАТЧИК РАСХОДА ЗОНДОВОГО ТИПА ДРС.3



- Датчик расхода зондового типа ДРС.3 предназначен для линейного преобразования объёмного расхода протекающей жидкости в трубопроводах с диаметрами условного прохода от 100 до 1000~мм в последовательность электрических импульсов с ценой одного импульса $0{,}001$ или $0{,}01~м^3$.
- Датчик расхода ДРС.3 может работать в комплекте с блоком преобразования измерительным БПИ-01.1 или с другими вторичными приборами, в том числе и в составе информационно-измерительных систем, принимающими числоимпульсный сигнал.
- Датчики расхода имеют две модификации:
- ДРС.3 для трубопроводов диаметром от 100 до 1000~мм, требующие остановку подачи измеряемой среды при техническом обслуживании датчика расхода;
- ДРС.ЗЛ для трубопроводов диаметром от 300 до $1000 \, мм$, позволяющие проводить техническое обслуживание датчика расхода без остановки подачи измеряемой среды.
- Измеряемая среда вода, нефтепродукты, сжиженные газы или другие жидкости, неагрессивные к стали марки 12X18H10T и 20X13, с параметрами:
- Основная относительная погрешность преобразования датчика расхода в диапазоне расходов от $Q_{_{9.\,\mathrm{min}}}$ до $Q_{_{9.\,\mathrm{min}}}$ не превышает $\pm 1,5~\%$ или $\pm 2,5~\%$ (в соответствии с заказом) и в диапазоне расходов от $Q_{_{\mathrm{min}}}$ до $Q_{_{9.\,\mathrm{min}}}$ не превышает $\pm 5,0~\%$;
- Основная приведенная погрешность преобразования датчика расхода по токовому выходу во всем диапазоне расходов не превышает $\pm\,2,5\,\%$.

Преимущества:

- 1. Простота конструкции и схемных решений.
- 2. Монтаж датчика обеспечивается без нарушения целостности трубопровода по диаметру.
- 3. Высокая надежность.
- 4. Низкие затраты при техническом обслуживании.
- 5. Повышенная устойчивость к воздействию отложений и наличию свободного газа в измеряемой среде.
- 6. Унификация конструктивного исполнения всего типоразмерного ряда.
- 7. Низкая стоимость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер датчика расхода	Диаметр условного прохода	Наименьший расход, <i>м</i> ³ / <i>ч</i>	Диапазон эксплуатационных расходов, M^3/q	
	трубопровода, <i>мм</i>	$\mathcal{Q}^*_{ ext{min}}$	$Q^*_{\scriptscriptstyle 9. ext{min}}$	$Q_{\scriptscriptstyle 9.\mathrm{max}}$
ДРС.3-100	100	5	10	200
ДРС.3-150	150	10	20	450
ДРС.3-200	200	20	40	800
ДРС.3-300	300	30	60	1250
ДРС.3-400	400	50	100	2000
ДРС.3-500	500	80	150	3125
ДРС.3-600	600	100	200	4500
ДРС.3-700	700	150	300	6125
ДРС.3-800	800	200	400	8000
ДРС.3-1000	1000	300	600	12500
ДРС.ЗЛ	300-1000	300	600	1250-12500

Нормируется для вязкости до $1,0 \cdot 10^{-6} \, \, \text{м}^2 \, / \, c$.

 Π р и м е ч а н и е — Π ри работе на средах с вязкостью от $1,0\cdot 10^{-6}$ до $4,0\cdot 10^{-6}$ m^2 / c — нижний предел эксплуатационных расходов должен определяться по формуле

$$Q_{9.\,\text{min}} = 1,1 \cdot v \cdot S \cdot 10^9, \, M^3 / 4,$$

Где v – вязкость измеряемой среды, m^2/c ;

S — площадь сечения проточной части датчика расхода, M^2 .

